

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 НЕВЬЯНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**



1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: образовательное учреждение
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624192, Свердловская область, г.Невьянск, ул. Карла Маркса, 6.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание в 2 этажа, в 2429,8 кв.м общей площади; мастерские – отдельно стоящее здание в 1 этаж в 225,5 кв.м общей площади. Земельный участок в 6282 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1905 год, последний капитальный ремонт – 2012 год; здания мастерских 2019год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2021г., Ремонт кабинетов 2,4, ремонт моечного отделения .
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Невьянского городского округа, МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО;
- 1.7. Юридический адрес организации, телефон, e-mail: 624192, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 6, тел. 8(34356) 2-18-50, difenbahia@bk.ru;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная;
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования Невьянского городского округа;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 624192, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Малышева, 2, тел. 8(34356) 2-27-29, uo-ngo@mail.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети от 7 до 18 лет;
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: 1 инвалид - (сахарный диабет).
- 2.4. Виды услуг: начальное общее образование, основное общее и среднее общее образование;
- 2.5. Форма оказания услуг на объекте: дневная;
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость: 495 учащихся, 41 сотрудник, родители;
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалидов, детей – инвалидов:

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
- 3.2.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: по улице К.Маркса – 10 метров, по ул. Ленина – 50 метров;
- 3.2.2. Время движения (пешком) – 1-2 минуты;
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
- 3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5. Информация на пути следования (акустическая, тактильная, визуальная): нет;
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: неровный асфальтированный тротуар;
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	
2.	В том числе инвалиды:	
3.	колясочники	Не доступно
4.	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ
5.	С нарушениями зрения	Не доступно
6.	С нарушениями слуха	Не доступно
7.	С умственными нарушениями	ДЧ

3.4.Состояние доступности основных структурно – функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не доступно
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не доступно
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не доступно
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не доступно
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной структуры: доступно частично

4. Управленческое решение:

4.1. Рекомендации по адаптации структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Необходима реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается в реконструкции
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается в реконструкции
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается в реконструкции
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

<*> указываются конкретные рекомендации по каждой структурно – функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: по мере финансирования

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: организация доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

4.4. Для принятия решения требуется согласование с научно-производственным центром по охране и использованию памятников культуры Свердловской области;

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов

Председатель НРОИО - ВОИС Юсупов А.И.
(должность, Ф.И.О.)



4.6. Информация направлена в: Управление социальной политики по Невьянскому району.

31.08.2021

(дата)

для размещения в автоматизированной информационной системе
«Доступная среда Свердловской области»

Директор МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО:  Каюмова Л.В.



Дата 31.08.2021

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Директор МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО: 

Каюмова Л.В.



Дата 31.08.2021

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 Невьянского городского округа

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Не приспособлено	все		Расширение дверных проемов
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Не приспособлено	все		Убрать пороги , реконструкция ступеней
1.3	Лестница (наружная)	есть			Не приспособлено	Все		Требуется пандус со стороны ул. Ленина
1.4	Пандус (наружный)	нет			Не приспособлено	Все		
1.5	Автостоянка и парковка	есть			приспособлено	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Приспособлено частично	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию	ДЧ			нуждается

Комментарий к заключению: требуется реконструкция дверных проемов, подъемник на второй этаж, демонтаж ступеней

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1 Невьянского городского округа

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть со стороны Ленина, с главного входа нет.			Не приспособлено	все		индивидуальное решение с Охраной памятников
2.2	Пандус (наружный)	нет			Не приспособлено	все		Со стороны ул. Ленина необходим
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			приспособлено	все		
2.4	Дверь (входная)	есть			приспособлено	все		
2.5	Тамбур	есть			приспособлено	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				приспособлено	все		Перепад порогов

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	дч			Решение по пандусу входа с ул. Ленина необходимо согласование с Охраной памятников

Комментарий

к заключению: __Необходимо выравнивание порогов и площадок_____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 Невьянского городского округа

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Не приспособлено	все		По всему 1 этажу несоответствие дверных проемов, демонтаж ступеней и порогов
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Не приспособлено	все		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-		технические решения согласовать с Охраной памятников
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	технические решения	-		технические решения согласовать с Охраной памятников
3.5	Дверь	есть			Не приспособлено	все		Расширение проемов
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не приспособлено	все		Необходима реконструкция
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	Не доступно			Нуждается в реконструкции с согласованием Охраны памятников

Комментарий к заключению: необходима реконструкция _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

_Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 Невьянского городского округа

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Не приспособлено частично	все		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		-	-не доступно	-		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть		-	-доступно	-		-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-		-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-	-	-		-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Приспособлено частично	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Учебная зона	ДЧ-В			

Комментарий

к заключению: _необходимо выравнивание поверхностей_____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 Невьянского городского округа

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не приспособлено	Все		Необходимо переоборудование
5.2	Душевая комната	нет	-	-	-	-		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	- приспособлено	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Приспособлено частично	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	дч			нуждается

Комментарий

к заключению: необходимо переоборудование туалетных комнат _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1 Невьянского городского округа

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-				Установка визуальных средств
6.2	Акустические средства	нет	-	-			Установка акустических средств	Установка акустических средств (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения)
6.3	Тактильные средства	нет						Установка тактильных средств
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	Не доступно	-	-	Индивидуальное решение с ТСР

Комментарий

к заключению: необходимо оборудование визуальных, акустических, тактильных средств _____